


製品設計段階でそりにくい形状を アドバイスします。



PD Advisor® **4**つのポイント

① 簡単操作、手間はかかりません！



※CADデータインポート機能はPD Advisor®Premiumパッケージでご使用できます。

② アウトプットはシンプル、迷わせません！



③ どの部分を改善すれば良いか、簡単にわかります！

そり感度が**プラス**箇所： 収縮が小さくなる形状を検討
そり感度が**マイナス**箇所： 収縮が大きくなる形状形状を検討



④ CADに戻らず対策形状が作成できます！

